

**ANEXO 8 - BOLETIM DE PERFIL DE SONDAGEM ROTATIVA
SR-01**

REVISÃO - 00-0

ELABORAÇÃO	BSC	01/11/2018
VERIFICAÇÃO	EGPB	01/11/2018
VERIFICAÇÃO CONTRATANTE	XXX	XX/XX/2018



ESCALA 1:100	DIÂMETRO DO FURO	NÍVEL DE ÁGUA	FUGA DA ÁGUA	COTAS	PERFIL GEOLÓGICO	DESCRIÇÃO GEOLÓGICA DO MATERIAL	CARACTERÍSTICAS DO MACIÇO ROCHOSO			CARACTERÍSTICAS DAS DESCONTINUIDADES					CLASSIFICAÇÃO GEOTÉCNICA	CLASSIFICAÇÃO LITOSTRATIGRÁFICA	MÉTODO DE AVANÇO	MANOBRA	RECUPERAÇÃO (%)	ÍNDICE DE QUALIDADE DA ROCHA (R.Q.D)		
							Alteração	Coerência	Fraturamento	Quantidade de Famílias	Tipo de descontinuidade	Orientação	Espaçamento	Tipo de Superfície							Perfil de Rugosidade	
1	NW	02,00 11,02	SEMI FUGA	548,02		0,00 a 0,90: Solo não recuperado.	N.APLI.	N.APLI.	N.APLI.	N.APLI.	N.APLI.	N.APLI.	N.APLI.	N.APLI.	N.APLI.	SOLO	FORMAÇÃO SERRA GERAL	ROTATIVO	0,00 a 0,90	0%	NÃO APLICÁVEL	
2				547,12		0,90 a 1,70: Bloco de rocha.	N.APLI.	N.APLI.	N.APLI.	N.APLI.	N.APLI.	N.APLI.	N.APLI.	N.APLI.	N.APLI.	N.APLI.			BLOCO DE ROCHA	0,90 a 1,70	100%	NÃO APLICÁVEL
3				546,32		1,70 a 4,40: Solo não recuperado.	N.APLI.	N.APLI.	N.APLI.	N.APLI.	N.APLI.	N.APLI.	N.APLI.	N.APLI.	N.APLI.	N.APLI.			SOLO	1,70 a 4,40	0%	NÃO APLICÁVEL
4				543,62																		
5						4,40 a 20,00: Basalto de estrutura maciça e textura equigranular afanítica fina, cor cinza. Categoria de Suporte 1.	A1	C1	F2	---	---	---	---	---	---	BASALTO MACIÇO A1 - C1 - F2			4,40 a 7,60	100%	90%	
6																						
7																						
8																						
9																						
10																						
11																						
12																						
13																						
14																						
15																						
16																						
17																						
18																						
19																						
20				528,02																		17,20 a 20,00

SONDAGEM LIMITADA PELO CLIENTE: 20,00m

<div>NOTAS TÉCNICAS</div> <div>1 - Dimensões em metro, exceto onde indicado. 2 - Convenções geológicas e geotécnicas indicadas no Relatório Técnico.</div> <div>SIGLAS E NOTAÇÕES</div> <div>N.APLI.: NÃO APLICÁVEL</div>	<div>DOCUMENTOS COMPLEMENTARES</div> <div>07.01.1545.101.001.005.10-2018.00-2</div> <div>- RELATÓRIO TÉCNICO</div>	<div>COORDENADAS</div> <div>N: 7.115.600,00 E: 295.852,00</div>	<div>MÁQUINA/SONDA</div> <div>SS-21</div>	<div>CLIENTE</div> <div></div>	<div>EMPREENDIMENTO</div> <div>CONTENÇÃO DE CHEIAS - FRANCISCO BELTRÃO</div>		<div>REFERÊNCIA</div> <div>ANEXO 8</div>	
		<div>ESPECIFICAÇÃO DO PROCESSO</div> <div>CAMPANHA DE SONDAGEM</div>						
		<div>COTA</div> <div>548,020</div>	<div>SONDADOR</div> <div>Bruno</div>		<div>TÍTULO</div> <div>BOLETIM DE PERFIL DE SONDAGEM ROTATIVA SR-01</div>	<div>FOLHA</div> <div>01 DE 01</div>		
		<div>INCLINAÇÃO</div> <div>VERTICAL</div>	<div>DATA DE EXECUÇÃO</div> <div>10/02/2017 a 11/02/2017</div>	<div>RESPONSÁVEL TÉCNICO</div> <div>Eduardo G. de Pauli Baptista</div> <div>CREA N° SC 094145-0</div>		<div>DATA</div> <div>01/11/2018</div>		
		<div>DIREÇÃO</div> <div>NÃO APLICÁVEL</div>		<div>CÓDIGO (CLIENTE)</div> <div>---</div>	<div>CÓDIGO (INGEO)</div> <div>07.01.1545.009.001.012.10-2018.00-0</div>	<div>REVISÃO</div> <div>00-0</div>		
		<div></div>						